



Fizika polprevodniških materialov



- atomska zgradba materialov je različna
- upornost 1 m dolge palice s presekom 1 mm^2 , ki je izdelana iz:
 - bakra: $17,5 \cdot 10^{-3} \Omega$
 - čistega silicija: $2,1 \cdot 10^9 \Omega$
 - PVC: $10^{20} \Omega$





Zgradba atoma-Bohrov model

- elementarni delci: elektroni, protoni in nevtroni



| lupina | K | L | M | N | O | P | Q | |
|-----------|---|---|----|----|------|------|------|--|
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| N_{max} | 2 | 8 | 18 | 32 | (50) | (72) | (98) | na notranjih lupinah |
| N_{max} | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | na zunanji lupini (konfiguracija žlahtnih plinov) |


Zgradba atoma-kovalentna vez



➤Kemijske vezi: kovalentna vez

Mehanizem prevajanja električnega toka v polprevodnikih

➤ v čistem (angl. intrinsic) polprevodniku




➤ $T = 0^{\circ}\text{K}$ - ni gibljivih nosilcev elektrine

➤ z rastočo temperaturo: **nastanek para elektron-vrzel**

➤ obraten pojav: **rekombinacija**

Mehanizem prevajanja električnega toka v polprevodnikih


➤ dopiranje s petvalentnimi atomi




Slika 6: Nastanek presežnega elektrona z dodajanjem donorskih atomov

Mehanizem prevajanja električnega toka v polprevodnikih

➤ dopiranje s trivalentnimi atomi




popolnitev z elektronom iz ene izmed kovalentne vezi



Mehanizem prevajanja električnega toka v polprevodnikih

➤ električne lastnosti zavise od koncentracije prostih nosilcev naboja



Slika 9: Potek temperaturne odvisnosti koncentracije prostih nosilcev naboja


Mehanizem prevajanja električnega toka v polprevodnikih

➤ razmerje med večinskimi in manjšinjskimi nosilci v n-tipu

Koncentracija večinskih nosilcev (elektronov):

$$n_n = n_d + n_i \Rightarrow (n_d \gg n_i) \quad n_n \approx n_d.$$


Koncentracija manjšinjskih vrzeli : verjetnost rekombinacije vrzeli poraste za faktor $a = n_n / n_i \approx n_d / n_i \Rightarrow$ število vrzeli glede na število vrzeli v čistem polprevodniku (n_i) se zmanjša v enakem razmerju



Mehanizem prevajanja električnega toka v polprevodnikih

➤ prevodnost polprevodniškega materiala

$$J = \frac{\Delta Q}{\Delta t \cdot S} = \frac{\Delta N \cdot e}{\Delta t \cdot S} \quad n = \frac{\Delta N}{\Delta V}$$




$$J = \frac{\Delta Q}{\Delta t \cdot S} = \frac{\Delta V \cdot e \cdot n}{\Delta t \cdot S} = e \cdot n \cdot \frac{\Delta x}{\Delta t} = e \cdot n \cdot v$$

$$J = e \cdot n \cdot v_n + e \cdot p \cdot v_p$$



$$J = e \cdot (n \cdot \kappa_n + p \cdot \kappa_p) E$$

PN spoj brez zunanje priključene napetosti


➤ pred procesom difuzije in rekombinacije




➤ po difuziji




PN spoj brez zunanje priključene napetosti



PN spoj–difuzna napetost




➤ difuzna napetost je odvisna od gostote prostorskega naboja



$$E(x) = \frac{1}{\epsilon} \int_{x_p}^x \rho(x) \cdot dx$$



$$\varphi(x) = - \int_{x_p}^x E(x) \cdot dx$$



$$\begin{aligned} U_D &= - \int_{x_p}^x E(x) \cdot dx = \frac{D_n}{\kappa_n} \int_{n_p}^{n_n} \frac{dn}{n} = \frac{D_n}{\kappa_n} \cdot \ln \frac{n_n}{n_p} = \\ &= U_T \cdot \ln \frac{n_a \cdot n_d}{n_i^2} \end{aligned}$$

PN spoj s priključeno napetostjo

➤ v reverzni smeri (reverzna polarizacija)



PN spoj s priključeno napetostjo

➤ v prevodni smeri (prevodna polarizacija)

