


**IZPIT**  
**ELEKTRONSKE KOMPONENTE**  
 in  
**KOMPONENTE IN SESTAVI**  
 29. 01. 2007

**Naloga 1**

Kolikšna je temperatura površine ogljenoplastnega upora  $T_S$ , če je upor, z nazivno upornostjo  $100 \Omega$ , priključen na napetostni generator z napetostjo  $20 \text{ V}$ ? Temperatura okolice je  $T_a = 30^\circ\text{C}$ . Toplotna upornost površine upora do okolice je  $R_{th\ sa} = 22^\circ\text{C}/\text{W}$ . Temperaturni koeficient upornosti je  $TK_R = -400 \text{ ppm}^\circ\text{C}$ . Upoštevajte referenčno temperaturo  $T_0 = 20^\circ\text{C}$ !

**Naloga 2**

Koliko Al traku širine  $s = 23 \text{ mm}$  potrebujemo za izdelavo Al-elektrolitskega kondenzatorja  $470 \mu\text{F}/63 \text{ V}$ ? Izračunajte tudi potrebeni polmer tulca  $r$ , v katerega lahko vstavimo navito anodo, kontaktne folije in papir prepojen z elektrolitom (katoda)! Debelina anode, kontaktne folije in obeh slojev papirja je  $0,3 \text{ mm}$ . Relativna dielektričnost  $\epsilon_r$  aluminijevega oksida  $\text{Al}_2\text{O}_3$  je  $8$ , prebojna trdnost pa je  $E_B = 8 \text{ MV/cm}$ . Varnostni faktor med prebojno napetostjo  $U_B$  in nazivno napetostjo  $U_N$  je  $k = 0,5$ . Efektivno površino anode z jedkanjem povečamo 15 krat.



**Naloga 3**

Mokri Al elko

**Naloga 4**

Senzorski sistem