

TERMIČNE LASTNOSTI SNOVI

Reverzibilne in ireverzibilne spremembe med ogrevanjem (dovajanje toplotne energije) in/ali ohlajanjem mineralne snovi.

Fizikalne spremembe

- velikost
- masa
- sprememba stanja
 - tekoče - taljenje
 - plinasto - izparevanje
 - trdno - kristalizacija

Kemične spremembe

- sprememba vrste spojine zaradi izparevanja

Strukturne spremembe

- sprememba modifikacije (iz nizkotemperturnih praviloma nastajajo visokotemperurne mineralne snovi, spojine)
- nastajanje drugih mineralnih snovi

Reakcije

- reverzibilne
 - taljenje – kristalizacija
 - sprememba modifikacije
- ireverzibilne
 - nastajanje novih mineralnih snovi
- endotermne → energija se porablja
- eksotermne → energija se sprošča

Zaključek

Ugotavljamo mineralno sestavo preiskovane snovi, če med ogrevanjem in/ali ohlajanjem v snovi poteče reakcija, značilna za posamezni mineral in jo lahko zaznamo s termičnimi metodami


Pregled reakcij med ogrevanjem in /ali ohlajanjem mineralne snovi, ki jih lahko zaznamo s termičnimi metodami

- izguba fizikalno vezane vode
 - endotermna reakcija
 - reverzibilna
 - izguba mase
 - nastanek plinaste faze (pare vode)
 - krčenje vzorca
 - $T_{izp.} < 200^\circ C$
- izguba kemično vezane vode (hidrati, hidroksidi)
 - endotermna reakcija
 - ireverzibilna reakcija
 - izguba mase
 - krčenje vzorca
 - nastanek plinaste faze
 - $T_{izp.} < 700^\circ C$ (samo hidroksi apatit ima $T_{izp.} \approx 1000^\circ C$)


Primer: $\text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{CaO} + \text{H}_2\text{O}$ $T = 450^\circ C$

- izgorevanje org. snovi (oksidacija)
 - $T > 300^\circ C$
 - eksotermna reakcija
 - ireverzibilna
 - izguba mase
 - nastanek plinaste faze (CO_2)
- oksidacija
 - eksotermna reakcija
 - pridobivanje mase
 - T_{oks} različna
- redukcija
 - endotermna reakcija
 - izguba mase
 - T_{red} različna


- disociacija (razpad oksi soli - sulfati, karbonati)
 - endotermna reakcija
 - izguba mase
 - nastanek plinaste faze
 - ireverzibilna reakcija
 - krčenje vzorca
 - $T_{reakcije}$ različna



- premena modifikacije
 - reverzibilna reakcija
 - endotermna reakcija (pri ohlajanju eksotermna)
 - ni spremembe mase
 - krčenje ali širjenje vzorca



- sprememba stanja
 - taljenje
 - endotermna reakcija
 - ni spremembe mase
 - krčenje vzorca
 - T_{tal} različna
 - kristalizacija (iz taline) in
 - rekristalizacija (iz amorfne trdne snovi)
 - eksotermna reakcija
 - ni spremembe mase
 - sprememba volumna
 - $T_{krist.}$ različna
 - sublimacija
 - endotermna r.
 - izguba mase



Termične lastnosti snovi

Značilnosti mineralne snovi, vidne pri segrevanju, odvisne od mineralne sestave.

- Relativni raztezek in skrček - $\Delta l/l$

Linearni razteznostni koeficient - α

$$\Delta l/l = \alpha \cdot dT$$

Volumski razteznostni koeficient - β

$$\Delta V/V = \beta \cdot dT$$

$$\Delta l/l = \alpha \cdot dT$$

$$l_{T_1} - l_{T_0} = \alpha \cdot dT \cdot l_{T_0}$$

$$l_{T_1} = l_{T_0}(1 + \alpha \cdot dT)$$


- Specifična toplota snovi - c_p , c_v

- Toplotna prevodnost - λ

- Temperatura sintranja

- segrevanje → snov se širi, če v njej ne poteče nobena reakcija
- sintranje → krčenje snovi
- T_{sintr} → temperatura pri 2/3 celotnega skrčka

Slika: diagram sintranja $\Delta l/l_0 = f(T)$ tablete ZrO_2 . Največja hitrost zgoščanja pri $T = 1244.2^\circ\text{C}$. Viden začetek in konec zgoščanja



Sintranje

Definicija: ireverzibilni proces zaradi segrevanja snovi.

Posledice

- zgoščanje
- poveča se mehanska trdnost snovi
- nastanejo novi minerali, ki so fizikalno in kemično odpornejši od primarnih mineralov, iz katerih so nastali
- našteti procesi lahko nastopajo posamično ali skupaj.
 - mokro sintranje
 - suho sintranje

Izotermno sintranje

Slika: izotermno sintranje $\Delta l/l = f(t)$

$$\Delta l/l = (K \cdot t)^n$$

K - konst., n < 0,5, t - čas