

Vpliv harmonskih komponent na merjenje

- Nelinearna bremena (elektronska oprema, UPS, PC, fotokopirni stroji, flourescentne svetilke, mobiteli, ...)

Odkrivanje harmonskih komponent

- merjenje faktorjev: DF, THD, DF
- V audio napravah merjenje SNR, SINAD
- Uporaba spektralnih analizatorjev
- Merjenje popačenja

Vpliv harmonskih komponent na merjenje

- Vpliv višjeharmonskih komponent določamo s pomočjo sledečih faktorjev:
- THD

$$THD = \sqrt{\frac{\sum_{i=2}^n U^2 eff}{U^2 eff}}$$

- DF

$$DF = \sqrt{\frac{\sum_{i=2}^n U^2 eff}{\sum_{i=1}^n U^2 eff}}$$

Popačenje signala v avdio tehniki izražamo s faktorji:

- SNR

$$SNR = \frac{signal}{šum + popač}$$

- SINAD

$$SINAD = \frac{signal + šum + popač}{šum + popač}$$

Merilnik popačenj

- Z merilnikom merimo DF



Blokovna shema merilnika popačenj

