



4.1.1.1 Slike: jekla, topl. Obdelava



Sl.3.18 Shema razvrstitev jekel

Izvlečeno: metastabilni sistem Fe - Fe_3C (železo-cementit)
 Črkane: stabilni sistem Fe - C (železo-grafit)



L - talina, γ - avstensit, α - ferit, c_p in c_s - primarni in sekundarni cementit, δ - ledeburit, p - perfit

V zlitinah železa in ogljika se v odvisnosti od kemične sestave in temperature pojavljajo naslednje faze kot samostojne mikrostrukturne sestavine:
 ferit (α): trdna raztopina ogljika v $Fe\text{-}\alpha$
 δ -ferit (δ): trdna raztopina ogljika v $Fe\text{-}\delta$
 avstensit (γ): trdna raztopina ogljika v $Fe\text{-}\gamma$
 cementit (Fe_3C): spojina železa in ogljika, železov karbid
 grafit (C): grafit je modifikacija ogljika.

Mehanski lastnosti mikrostrukturnih sestavin v zlitinah Fe-C (srednje vrednosti pri temp. 20 °C)

Sestavina	Trdost (N/mm²)	Trdota HV	Raztegnost (%)
ferit	250 ... 350	90	35
cementit, ledeburit	-	550	-
perfitt	700 ... 900	220	10
grafit	20	-	-

* pri tej temperaturi avstensit v zlitinah Fe-C ni obstojen

388

Ferit in cementit sta prosta (kot samostojni mikrostrukturni sestavini) ali pa vezana v dvojfazni mikrostrukturni sestavini - perfitt. Prost cementit nosi oznake primarni, sekundarni in terciarni, glede na to, iz katerih faze je nastal pri ohlajevanju (primarni iz talne nadvektičnih gredjev, sekundarni iz avstensita pri jeklih, terciarni pa iz ferita, katerega sestava je med točkama P in Q v metastabilnem faznem diagramu).

Poleg enofaznih so še dvojfazne mikrostrukture sestavine: ledeburit (karbidi evakučni, ki stojijo iz avstensita in cementita pri 4,3% C in 1147 °C); perfitt (evakučni, ki stojijo iz ferita in cementita - pri pribl. 0,8% C).

V jeklih in litinah, ki imajo poleg ogljika še druge legirne elemente, se poleg zgoraj navedenih faz oz. mikrostrukturnih sestavin pojavljajo še ove. Poleg ogljika so v trdnih raztopinah ferita, avstensita in δ -ferita raztopljeni še drugi legirni elementi, poleg cementita (Fe_3C) se v teh jeklih pojavlja cementit, v katerem so poleg železa še drugi kovinski elementi, npr. ($Fe\text{-}Cr}_3C$), pojavljajo tudi karbidi legirnih elementov, npr. Cr_3C_2 , Mo_2C , VC ipd.; internetalne spojine (npr. faza σ), nitridi, karbonitridi itn. Dodatek legirnih elementov bistveno spremeni mikrostrukturno in fazno sestavo zlitin, zato fazni diagram železo-ogljk je pri takih zlitinah ni uporaben za ugotavljanje sestav in temperaturnih prehodov. V teh primerih si pomagamo s t.i. polimerimi in izotermimi precevi v večkomponentnih faznih diagramih. Čim večje je število zlitinskih elementov, bolj so sistemi zapleteni in nepregledni. Brez večje napake se lahko fazni diagram Fe-C uporabi pri jeklih, ki imajo do približno 0,5% Si in 0,8% Mn.



Legirni elementi v jeklih in železovih zlitinah



Ogljikova jekla so zaradi svoje kemične sestave cenena in razmeroma preprosta za topilne obdelave. Imajo pa nekatere pomankljivosti, zaradi katerih je njihova uporaba omejena, najmanj prekljivost, popuščna neobstojenost, manjše mehanične lastnosti pri površini in visokih temperaturah, neodpornost proti oksidaciji in koroziji. Te pomankljivosti se lahko odpravijo z legirnimi elementi.


Kje so legirni elementi v mikrostrukturnih sestavah jekel in kako vplivajo na lastnosti jekla?

- a) tvorijo trdne raztopine: ferit, δ -ferit, avstensit,
- b) tvorijo skupaj z železom ali samostojno spojine: karbide, karbonitride, nitride, sulfide itn.,
- c) tvorijo internetalne spojine (npr. σ -faza v sistemu $Fe\text{-}Cr$...),
- d) vplivajo na temperature faznih transformacij,
- e) vplivajo na stopnjo C v γ in α ,
- f) vplivajo na kinetiko transformacij avstensita kakor tudi na kinetiko razlapjanja karbidov ipd. v avstensitu,
- g) vplivajo na kinetiko popoščanja - izboljšujejo popoščno obstojenost.

389







SL.3.25 Temperaturno časovni diagram kaijenja in popuščanja

pri točki 1. ferit (+ perlit ali sek. cementit)

pri točki 2. austenit


pri točki 3. martenzit in

pri točki 4. martensit z izmankjanimi napetostmi.


ogljikova jekla $T_K = 770 \dots 920 \text{ } ^\circ\text{C}$

legirana jekla $T_K = 800 \dots 1100 \text{ } ^\circ\text{C}$


hitrorezna jekla $T_K = 1200 \dots 1300 \text{ } ^\circ\text{C}$




SL.3.26 Temperaturno časovni diagram normaliziranja




Sl. 3.21 Temperaturno-časovni diagram ūrjenja na mehka



Sl. 3.22 Koagulacija



Sl. 3.23 Temperaturno-časovni diagram ūrjenja za odstranitev napetosti



Sl. 3.30 Kopel ki jo ogrevamo z elektriko

Pri posameznih temperaturah uporabljamo termoelemente iz različnih kovin:

do 400 °C Cu - konstantan

do 800 °C Fe - konstantan


do 1000 °C Ni - Ni Cr

do 1500 °C Pt - Pt Rh


Razen termoelementov uporabljamo za merjenje temperature še optične pirometre.

vrsta jekla	kritična hitrost hlajenja	hladilno sredstvo
Ogljikova jekla (nalegirana) in malo legirana jekla	300 °/s	voda
srednje legirana jekla	80 ... 100 °/s	olje
močno legirana in hitrorezna jekla	3 ... 5 °/s	zrak

Sl. 3.34 Debelenje martenzitne plasti za različne vrste jekla in različne hitrosti ohlajjanja



a = ogljikova jekla - hlajena v vodi, b = srednje legirana jekla - hlajena v olju, c = močno legirana jekla - hlajena na zraku




Sl. 3.35 Temperaturno-časovni diagram pri postopnem segrevanju


A navadna peč ... počasno segrevanje

B solna kopel ... hitrejše segrevanje


C solna kopel ... najhitrejše segrevanje




Sl. 3.36 Diagram kajenja hibronzmege jekla





Sl. 3.37 Bainor diagram




Sl.3.38 Temperaturno časovni diagram termalnega kušenja




Sl.3.39 Temperaturno časovni diagram poboljšanja




Sl. 3.41 Enoslarna topilna obdelava po cementiraju




Sl. 3.42 Topilna obdelava po cementiraju z enojnim kaljenjem



Sl.3.43 Toplotna obravnavava po cementirjanju z dvojnim kaljenjem




Sl.3.44 Trdota in debelina nitriranega in cementiranega sloja



Sl. 3.51 Debetina zakanjene plasti

$$V = \frac{50}{\sqrt{t}} \quad [=] \quad V' = \sqrt{t} \quad [=] \quad V = V' + V'' \quad [=]$$



Sl. 3.53 Poenostavljenja
predstava strukture zla-
bine Al-Cu po staranju