



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (VSŠ)
1. kolokvij, 13. april 2006


1. Bakren vodnik polmera $r_1 = 4\text{ cm}$ z ekscentrično luknjo polmera $r_2 = 2\text{ cm}$ in ekscentričnostjo $e = 2\text{ cm}$ vodi tok $I = 60\text{ A}$. Določite vektor gostote magnetnega pretoka \bar{B} v točki T tik ob vodniku po sliki.




2. Razcepljen dvovod, postavljen v enakostranični trikotnik po sliki, vodi tok $2I$ ($I = 10\text{ A}$). Določite vektor sile na enoto dolžine na vodnik s tokom $2I$.




3. Ravnina $x=0$ je meja dveh snovi brez tokovne obloge. V levi snovi ($x < 0$), z $\mu_{rl} = 1$, je gostota magnetnega pretoka $\bar{B} = (500, 40, 30) \text{ mT}$. Določite vektor gostote magnetnega pretoka \bar{B} v desni snovi z $\mu_{r2} = 10$.



4. Na oddaljenosti $a = 0,05\text{ m}$ od vodnika s tokom $I = 20\text{ A}$ je pravokoten okvir dolžine $l = 0,2\text{ m}$ in širine $b = 0,1\text{ m}$. Pravokoten okvir je s svojo daljšo stranico postavljen vzdolž vodnika. Določite magnetni pretok Φ skozi pravokoten okvir.



5. Določite gostoto magnetnega pretoka v feromagnetnem jedru iz transformatorske pločevine preseka 4 cm^2 , če je na jedru navitih 500 ovojev skozi katere teče tok 2 A . V jedru predpostavite homogene razmere. Magnetilna krivulja je na hrbtni strani.



OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (VSŠ)

1. kolokvij, 13. april 2006, rešitve

1. Izvedemo dekompozicijo ekscentrično cevastega vodnika na dva tokovodnika polnega preseka, z enako, a nasprotno usmerjeno tokovno gostoto $J = I/\pi(r_1^2 - r_2^2)$:

- debel vodnik z radijem r_1 , ki vodi tok $I_1 = J\pi r_1^2 = 80\text{A}$ v smeri toka I ,
- tanek, ekscentrično izmaknjen vodnik, z radijem r_2 , ki vodi tok $I_2 = J\pi r_2^2 = 20\text{A}$ v nasprotni smeri toka I .


Gostota magnetnega pretoka je vektorska vsota prispevkov obeh vodnikov:

$$\bar{B}(T) = -\bar{e}_x \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} + \bar{e}_x \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(r_1 + e)} \doteq -\bar{e}_x 400 \mu\text{T} + \bar{e}_x 67 \mu\text{T} = \underline{\underline{-\bar{e}_x 333 \mu\text{T}}}$$

2. Gostota magnetnega polja na mestu zgornjega vodnika je vsota prispevkov gostot spodnjih dveh vodnikov (na sliki je prispevek desnega vodnika označen z \bar{B}_{2I}).

Prispevka v y smeri se med seboj odštejeta, zato ostane le vsota prispevkov v x smeri:

$$\bar{B}_{2I} = \bar{e}_x 2 \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \cos \alpha.$$



Silo na zgornji vodnik na dolžinsko enoto zapišemo kot:

$$\bar{F} = 2I\bar{l} \times \bar{B} \rightarrow \bar{f} = \frac{\bar{F}}{l} = 2I\bar{e}_z \times \bar{e}_x 2 \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \cos \alpha \doteq \underline{\underline{\bar{e}_y 693 \mu\text{N/m}}}.$$

3. Zapišimo mejne pogoje za postavljeni koordinatni sistem, v katerem je x komponenta normalna glede na mejo med snovema y in z komponenti pa sta tangencialni:

$$B_{n1} = B_{n2} \rightarrow B_{x1} = B_{x2},$$

$$H_{t1} = H_{t2} \rightarrow H_{y1} = H_{y2}, H_{z1} = H_{z2} \text{ oziroma } \frac{B_{y1}}{\mu_0} = \frac{B_{y2}}{\mu_0}, \frac{B_{z1}}{\mu_0} = \frac{B_{z2}}{\mu_0}.$$

Iz tega sledi zapis vektorja gostote magnetnega pretoka v drugi snovi:

$$\bar{B}_2 = (B_{x1}, \mu_{r2} B_{y1}, \mu_{r2} B_{z1}) = \underline{\underline{(500, 400, 300) \text{ mT}}}.$$

4. Ob upoštevanju brezivornosti magnetnega polja lahko zapišemo pretok skozi površino pravokotnega okvirja A kot:

$$\Phi = \int_A \bar{B} \cdot d\bar{A} = \int_a^{\sqrt{a^2+b^2}} \bar{e}_\varphi \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \bar{e}_\varphi l dr \doteq \frac{4\pi 10^{-7} 20 \cdot 0,2}{2\pi} \ln \frac{0,112}{0,05} \text{ Wb} = \underline{\underline{644 \text{ nWb}}}.$$

5. V jedru, v katerem je ujet celoten magnetni pretok, predpostavimo homogene magnetne razmere. Zapišemo lahko $\theta = IN = HI$, od koder lahko izračunamo magnetno poljsko jakost v jedru:

$$H = \frac{IN}{l} = \frac{2 \cdot 500}{4 \cdot 0,1} \text{ A/m} = 2500 \text{ A/m},$$

gostoto magnetnega pretoka pa odčitamo iz magnetilnice za transformatorsko pločevino:

$$B = \underline{\underline{1,47 \text{ T}}}.$$