


Vrste spojev (glede na položaj pločevin): ??




- soležni spoj (soležni zvari: )



- soležni spoj s privihom



- kotni spoj (kotni zvari)



- poševni spoj



- prekrivni spoj



- paralelni spoj