


1. UNI

Binarni diagram Cu-Ni

Vaja:7



Popolna topnost v tekočem in trdnem stanju.

Temperatura °C	Sestava taline	Sestava raztopinskih kristalov
1195	20%Ni 80%Cu	37%Ni 63%Cu
1183	17,5%Ni 82,5%Cu	33,5Ni 66,5%Cu
1170	15%Ni 85%Cu	30%Ni 70%Cu
1155	12%Ni 88%Cu	25% Ni 75%Cu
1140	9%Ni 91%Cu	20%ni 80%Cu

Temperatura °C	Delež taline M(Ta)	Delež razt. Kristalov M(K)

Skupina:G